

ERREU02 - Vérification des gardes-fou s'il manque des variables de commande

Résumé :

Ce test valide la vérification de la présence des variables de commande.

1 Principe du test

Ce test est un test informatique. Il valide la vérification de la présence des variables de commande.
On teste deux situations :

- champ de matériau fonction de la température ;
- champ de matériau fonction de la température et du séchage.
- champ de matériau constant.