Titre : Introduire un nouveau degré de liberté et les cond[...]
Responsable : Jacques PELLET

Date : 27/04/2012 Page : 1/4 Clé : D5.03.03 Révision : 8960

Introduire un nouveau degré de liberté et les conditions aux limites associées

Résumé:

Que faut-il faire lorsqu'on ajoute un nouveau degré de liberté dans l'une des grandeurs $DEPL_R$, $TEMP_R$ ou $PRES_C$?

En particulier, que doit-on faire pour que l'on puisse « contraindre » ce degré de liberté par des relations linéaires dualisées (AFFE_CHAR_MECA par exemple) ou éliminées (AFFE_CHAR_CINE) ?

Manuel de développement Fascicule d5.03 :

Titre : Introduire un nouveau degré de liberté et les cond[...]

Date: 27/04/2012 Page: 2/4 Clé: D5.03.03 Responsable: Jacques PELLET Révision: 8960

Présentation

Lorsqu'on ajoute une composante à l'une des grandeurs DEPL R, TEMP R ou PRES C, il est fréquent que l'on ait à imposer des conditions aux limites cinématiques sur ce nouveau degré de liberté. Par exemple, on veut pouvoir le bloquer.

L'utilisateur voulant contraindre ce degré de liberté pourra le faire, par exemple, via les commandes et mots clés suivants :

| Commande | Mot clé facteur |
|--------------------|-----------------------|
| AFFE_CHAR_MECA(_F) | DDL_IMPO FACE_IMPO |
| AFFE_CHAR_MECA_C | DDL_IMPO |
| AFFE_CHAR_THER(_F) | TEMP_IMPO |
| AFFE_CHAR_ACOU | PRES_IMPO |
| AFFE_CHAR_CINE | MECA_IMPO |
| AFFE_CHAR_CINE | THER_IMPO |

Pour que le programme puisse contraindre ce nouveau degré de liberté, il est nécessaire de modifier / ajouter trois types de catalogues. Il n'y a pas de fortran à modifier.

- La première étape est l'inscription au catalogue des grandeurs de ce nouveau degré de liberté "au bout" de la grandeur DEPL R en mécanique, de la grandeur TEMP R en thermique, de la grandeur PRES C en acoustique.
- La deuxième étape consiste à mettre à jour les catalogues des commandes AFFE CHAR XXX
- La troisième étape est de créer le nouvel élément de Lagrange associé à son nouveau degré de liberté en s'inspirant des éléments existants (la seule différence entre ces différents éléments est le nom du degré de liberté, c'est quasiment une recopie).

Remarque:

L'étape numéro 3 est nécessaire pour pouvoir dualiser les conditions aux limites impliquant le nouveau degré de liberté. Elle serait inutile si on ne souhaitait utiliser que la commande AFFE CHAR CINE (élimination)

En ce qui concerne les éléments de Lagrange, l'élément fini permettant d'introduire des conditions sur un degré de liberté doit avoir pour nom :

| D_DEPL_R_nom_ddl | en mécanique |
|------------------|---------------|
| D_TEMP_R_nom_ddl | en thermique |
| D_PRES_C_nom_ddl | en acoustique |

Le nom d'un degré de liberté est limité à 7 caractères .

Une fois ces 3 opérations effectuées, le nouveau degré de liberté est utilisable pour les conditions aux limites.

Manuel de développement Fascicule d5.03:

%& AJOUT TYPELEM

Titre : Introduire un nouveau degré de liberté et les cond[...]

Date : 27/04/2012 Page : 3/4

Responsable : Jacques PELLET

Clé : D5.03.03 Révision : 8960

2 Exemple réunissant les trois étapes pour introduire le degré de liberté, GRX (gauchissement des poutres).

2.1 Catalogue des grandeurs

```
%& MODIF COMPELEM DATE 15/06/2010
GRANDEUR SIMPLE
<< ABSC_R Type:R Abscisse curviligne le long d'un maillage filaire
    ABSC : abscisse curviligne</pre>
       ABSC1 : abscisse curviligne du 1er noeud d'un SEG2
       ABSC2 : abscisse curviligne du 2ème noeud d'un SEG2
       ABSC R = R
                      ABSC
                                 ABSC1
                                           ABSC2
<< DEPL R Type:R Déplacement réel aux noeuds</pre>
       DX, DY, DZ : translation suivant X, Y ET Z (repère global)
               : multiplicateur de Lagrange pression a travers fissure HM
>>
   DEPL R
             = R
                    DX
                              DY
                                       DZ
                                                 DRX
                                                          DRY
                                                                             GRX
                                                                                       PRES
                                                                   DRZ
                    PRE1
                              PRE2
                                       TEMP
                                                PHI
                                                                   DCX
                                                                             DCY
                                                                                       DCZ
                                                         DH
                              H1Y
                                       H17
                                                 LAGR
                                                          E1X
                                                                                       E2X
                    H1X
                                                                   E1Y
                                                                             E17
. . .
```

2.2 Ajout d'un catalogue d'élément : d depl r grx.cata

```
D DEPL R GRX
TYPE ELEM
ENTETE ELEMENT D_DEPL_R_GRX
                                    MAILLE SEG3
  ELREFE___V_SEG3
  ENS_NOEUD___ EN1
ENS_NOEUD___ EN2
                              1
MODE LOCAL
   MDDLIMF = DDLI_F
                                        (C
                        ELEM
                                                 )
   MDDLIMR = DDLI_R
                        ELEM
                                        (C
                                                 )
   MDDLMUR = DDLM R
                        ELEM
                                        (A1
                        ELNO DIFF
   DDL MECA = DEPL R
                                 EN1
                                        (LAGR
                                 EN2
                                        (GRX
                        ELNO__ DIFF
   MGEOMER = GEOM R
                                 EN1
                                        ()
                                                          7.
                                 EN2
                                       (X
                                                 Y
                                                                    )
   MTEMPSR = INST R
                        ELEM
                                       (INST
VECTEUR
   MVECTUR = VDEP R DDL MECA
   MMATUUR = MDEP R DDL MECA DDL MECA
OPTION
   MECA BTLA R
                                     MDDLMUR PDDLMUR DDL MECA PLAGRAR
                                     MVECTUR PVECTUR
                              OUT
                                     DDL MECA PDDLIMR
   MECA BU R
                              IN
                                                       MDDLMUR PDDLMUR
                              OUT
                                    MVECTUR PVECTUR
```

Manuel de développement Fascicule d5.03 :

. . .

Titre : Introduire un nouveau degré de liberté et les cond[...]

Date : 27/04/2012 Page : 4/4

Responsable : Jacques PELLET

Clé : D5.03.03 Révision : 8960

2.3 Modification des catalogues de commande (AFFE_CHAR_XXX/_C/_F et AFFE CHAR CINE/ F)

Prenons l'exemple de la commande AFFE_CHAR_MECA. Si on veut permettre de bloquer le degré de liberté GRX, il faut rajouter ce nom (GRX) à différents endroits du catalogue, comme on peut le voir cidessous.

```
#& MODIF COMMANDE DATE 20/07/2010
. . .
AFFE CHAR MECA=OPER(nom="AFFE CHAR MECA",op= 7,sd prod=char meca,
                   fr="Affectation de charges et conditions aux limites ...
                   reentrant='n',
        DDL IMPO
                       =FACT(statut='f', max='**',
            regles=(AU MOINS UN('TOUT','GROUP MA','MAILLE','GROUP NO','NOEUD'),
                    =SIMP(statut='f',typ='R'),
                           =SIMP(statut='f',typ='R'),
            DRZ
                           =SIMP(statut='f',typ='R'),
            GRX
        FACE IMPO
                       =FACT(statut='f', max='**',
            regles=(UN PARMI('GROUP MA', 'MAILLE',),
                    AU MOINS UN('DX','DY','DZ','DRX','DRY','DRZ','GRX','PRES','PHI',
                                'TEMP', 'PRE1', 'PRE2', 'DNOR', 'DTAN'),
                            =SIMP(statut='f',typ='R'),
            DRX
            DRY
                           =SIMP(statut='f',typ='R'),
                           =SIMP(statut='f',typ='R'),
                           =SIMP(statut='f',typ='R'),
            DNOR
                           =SIMP(statut='f',typ='R'),
=SIMP(statut='f',typ='R'),
            DTAN
            GRX
```

Manuel de développement Fascicule d5.03 :